

滑雪板专用LED(纯彩) 使用说明书

DM-001


附属品：



①一次性手套
数量：1包



②粘合促进剂
数量：1包




③LED灯带本体
数量：1本




④起始终点
固定零件
数量：1个



⑤起始终点用
双面胶
数量：1张



⑥扎带
数量：2根



⑦专用USB数据线
数量：1条

①一次性手套：用于处理粘合促进剂的一次性手套，用于保护手部，确保安全作业。

②粘合促进剂：提高滑雪板表面的粘附力，加强胶带和固定部件的粘附。

③LED灯带本体：安装在滑雪板上的LED灯带。约395~400厘米

④起始终点固定部件：用于将LED灯带的起点和终点牢固固定在滑雪板上的部件。

⑤起始终点用双面胶：用于将起始终点固定部件粘贴到滑雪板上，确保牢固固定。

⑥扎带：用于将LED灯带的连接器牢固固定在滑雪板的固定部件上。

⑦USB连接器：为LED灯带供电的USB连接器。

※注意：USB连接器不兼容其他品牌产品，避免使用其他品牌的产品，否则可能导致故障，后果自负。

※本产品不含电池。需要另购带USB的移动电源。

滑雪板专用LED的粘贴步骤

1. 事先检查

若固定器到雪板边缘的距离小于1厘米，请卸下固定器。


※需要单独的螺丝刀。

本产品的双面胶如果重复粘贴和撕下会导致粘附力下降，建议在充分阅读说明书和观看说明视频后再进行粘贴。

准备工具：剪刀（必备），吹风机（若有更佳）。

2.清洁滑雪板：用酒精擦拭要粘贴LED灯带的位置。

擦拭边缘2厘米范围的以下绿色部分。



3.使用附带的粘合促进剂清洁滑雪板：




①一次性手套
数量：1包



②粘合促进剂
数量：1包


■①请戴一次性手套。

■②用粘合促进剂擦拭LED灯带粘贴位置三遍以上。




4.确定前脚方向，确定粘贴的起始点和终点。

若左脚在前的起始终点




若右脚在前的起始终点




5.确认LED灯带的粘贴方向。

左脚在前时：顺时针




右脚在前时：逆时针。



6.将LED灯带粘贴到滑雪板上：从起始点粘贴灯带。

■③将LED灯带如下图所示位置开始粘贴到滑雪板上。

左脚在前时：顺时针粘贴。右脚在前时：逆时针粘贴。




7.将起始终点固定部件粘贴到滑雪板上。

■④将起始终点固定零件套在LED灯带的前端部分(灯带和黑色线的连接处)

■⑤将起始终点固定用双面胶：固定零件套在LED灯带之后，将双面胶在固定零件上。


⑤双面胶贴在固定零件上之后，将固定零件贴在起始终点处。



8.量好灯带尾部刚好插入固定零件另一端的距离，将多余的LED灯带用剪刀减掉。

※裁剪后可能会有约1厘米的区域不发光，此为正常现象。

不亮的部分也可以用剪刀减掉。




9.有准备**热吹风机**的情况下

可以使用**热吹风机加热粘贴**的LED灯带，可以**塑形LED灯带**且增强**双面胶**的附着力。

10.黏贴好LED灯带后，将雪板的固定器安装在雪板上。

■⑥**扎带**：如下图，将**音频线**用**扎带**固定在固定器上。



11.使用**USB数据线**和**LED灯带**连接，将其**连接到移动电源**并使用。

※**USB数据线**是属于**本产品专用数据线**，不可用于其他**产品**，否者会导致**产品损坏**。

12.补充：

另外需要**购买**的**充电宝**：

需要带有**USB接口**的**充电宝**，推荐**10000mAh**以上

充电宝的**放置位置**：

初学者：放在**雪鞋的内胆和鞋舌处**

专业人士：建议另外**购买USB延长线**，**延长充电线**，将**充电宝**放在**口袋里**。

また、本商品は、両面テープを使用しており、剥がしてしまうことがありますので、
本产品只要**LED灯带**部分没有坏的情况下，即便**脱胶**了也可以另行**购买专用双面胶**，
将**LED灯带**贴回去。

13. 注意点：


本产品是精密电子产品，易损坏，所以属于消耗品。

LED灯带以外的附属品如果有丢失等情况发生，可以根据所需另行购买。


本商品在贴上雪板之后建议普通滑行。花式滑行或公园滑行等可能照成灯带脱落。

且，不要进行以下等有可能损坏灯带的各种行为。


踩在灯带上




将雪板插入雪里




用水洗




投掷



将剥落的灯带裹在脚上



放任剥落的灯带进行滑行



将附属品数据线接上其他设备

